



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE OSÓRIO
GABINETE DO VER. DO PDT

PEDIDO DE INDICAÇÃO:
AUTOR: VER. MAICON DO PRADO
ENTRADA: 22/02/2021
ENVIADO POR:
RESPONDIDO: _____

Nº _____ 2021.

SENHOR PRESIDENTE:

O Vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, e após ouvido o Douto Plenário e se aprovado, esta casa envie ao Poder executivo e Também a Companhia de Energia Elétrica CEEE – Osório/rs

Requer que seja reparado este cabo de alta tensão, localizado na praça João Carvalho no final da rua João Sarmiento de frente a BR 101 o mesmo foi danificado provavelmente pelo últimos ventos fortes, o cabo esta na iminência de arrebentar, podendo causar um acidente de graves proporções. O mesmo indica que se encontra energizado, pois passa energia ao poste na praça que se encontra com lâmpada acesa.

Justificativa

Um cabo de alta tensão esta na iminência de arrebentar requer atenção e conserto
IMEDIATEMENTE.

Desse modo, este Vereador, preocupado com os munícipes, bem como cumprindo com o seu papel de fiscalizados do Poder Executivo Municipal requer esclarecimentos.

Sala de Sessões, 17 de agosto 2021.

Maicon do Prado
Bancada PDT






ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE OSÓRIO
GABINETE DO VER. DO PDT

PEDIDO DE INDICAÇÃO:
AUTOR: VER. MAICON DO PRADO
ENTRADA: 22/02/2021
ENVIADO POR:
RESPONDIDO: _____

Nº _____ 2021.



Poste com lâmpada acesa,
indicando que este cabo
encontra-se energizado.

Arrebitado, ainda resistindo
por uma parte muito fina

Altura de possível alcance
de alguma pessoa.



tirada no moto g^{cc}
Carlos Costa

13 de ago. de 2021 13:48

