



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE OSÓRIO  
GABINETE DO VER. DO PDT

**PEDIDO DE PROVIDÊNCIA:** Nº \_\_\_\_\_ 2021.

**AUTOR:** VER. LUIS CARLOS 'COELHÃO'

**ENTRADA:** / /2021

**ENVIADO POR:**

**RESPONDIDO:** \_\_\_\_\_

**Sr. Presidente:**

O Vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, e após ouvido o Douto Plenário e se aprovado, esta casa solicite junto ao Executivo a seguinte Providência:

**Que o Executivo encaminhe a Secretaria competente, e que esta analise e providencie na extensão da Linha Peixoto e/ou Maneca Morais as seguintes providências:**

- Colocação de Placas de Trânsito Vertical em geral, como ponte estreita, curva acentuada;
- Colocação de Sinalização Gráfica Horizontal;
- Limpeza acostamento extensão da via;
- Limpeza e desentupimento das meia calha de escoamento água extensão da via;
- Troca da iluminação geral da via, as que há são muito antigas;
- Colocação de Redutores e/ou Lombada de velocidade;
- Pintura do Meio fio na extensão da via.

**Outrossim, juntamente de minha solicitação, segue anexo nesta, um abaixo assinado dos moradores da via solicitando a colocação de "Lombada" com a finalidade de os mesmos e seus filhos terem segurança ao transitarem ou cruzarem a via.**

-

[luiscarlosoelhão@hotmail.com](mailto:luiscarlosoelhão@hotmail.com)

AV. Jorge Dariva, 1211, Osório- RS- CEP: 95520-000- Cx: Postal 248- Fone:(051) 3663-4900/ 3663-4910- FAX: (051) 3663-4901  
[www.camaraosorio@gmail.com](http://www.camaraosorio@gmail.com)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE OSÓRIO  
GABINETE DO VER. DO PDT

**PEDIDO DE PROVIDÊNCIA:** N° \_\_\_\_\_ 2021.  
**AUTOR:** VER. LUIS CARLOS 'COELHO'  
**ENTRADA:** / /2021  
**ENVIADO POR:**  
**RESPONDIDO:** \_\_\_\_\_

### **JUTIFICATIVA:**

A presente solicitação de providência se faz necessária pois, não há na extensão da via uma placa de Trânsito Vertical bem como de Marcação Gráfica.

Faz-se saber que, não há nenhum tipo de placa de transito nesta via, e que na mesma há curvas leves e médias, mais, há uma ponte onde passa um veículo por vez, e não há uma placa dando esta orientação ou aviso.

Há muito acúmulo de folhas, gramas, pedaços de galhos de árvores no acostamento da via, em alguns pontos impedindo que a água da chuva tenha seu curso de evasão.

Segundo relatos de moradores, há momentos que condutores de veículos não respeitam ou tem o bom senso de tomarem os cuidados necessários ao trafegarem na via, isto por que não há ao menos placas de advertência na via.

Quanto a iluminação, as que há são de cor amarela e algumas estão quebradas, não proporcionando a visão necessária para tráfego de veículos e também de segurança aos moradores.

Certo da atenção, desde já agradeço e coloco-me a disposição para maiores esclarecimentos da referida solicitação de providência.

Sala de Sessões, 22 de fevereiro de 2021.

**Luis Carlos 'Coelho'**

**Bancada do PDT**

[luiscarlosoelho@hotmail.com](mailto:luiscarlosoelho@hotmail.com)

AV. Jorge Dariva, 1211, Osório- RS- CEP: 95520-000- Cx: Postal 248- Fone:(051) 3663-4900/ 3663-4910- FAX: (051) 3663-4901  
[www.camaraosorio@gmail.com](http://www.camaraosorio@gmail.com)