
CLIENTE : Câmara Municipal de Osório
ENDEREÇO : Av. Jorge Dariva, 1211 – Osório/ RS
ASSUNTO : LAUDO TÉCNICO
DATA : 24/08/2026

1. INTRODUÇÃO

Este tem como objetivo, relatar a ocorrência no elevador nº 71499 da marca Thyssenkrupp, instalado nesta Câmara.

2. OCORRÊNCIA

Serviço de atendimento de chamado através de nossa central de atendimento, elevador parado, realizado no dia 20/08/2026

3. DIAGNÓSTICO

Análise técnica revelou como provável causa que provocou a parada do elevador e causando a queima dos itens abaixo relacionados, foi uma oscilação, subtensão ou sobretensão na rede de alimentação, acima das tolerâncias dos equipamentos instalados, causando a falha nos circuitos e parada do equipamento.

O equipamento está parado, aguardando substituição das peças, para podermos colocar o mesmo em funcionamento com segurança para seus usuários.

4. AÇÕES CORRETIVAS

QUADRO DE COMANDO


- Substituir 01 Kit adaptador módulo MCINV4;
- Substituir 01 Circuito integrado com gravação tecno;
- Aferição das tensões elétricas;
- Teste operacional verificando a confiabilidade do equipamento;

5. CONCLUSÃO

Equipamentos danificados e necessitando serem substituídos.

Diante do exposto, colocamo-nos a disposição para qualquer outro esclarecimento.

Atenciosamente,



Eng. Renato Taborda de Lima
CREA- RS 59256