
CLIENTE : Câmara Municipal de Vereadores de Osório
ENDEREÇO : Avenida Jorge Dariva, 1211 - Osório/ RS
ASSUNTO : LAUDO TÉCNICO
DATA : 18/02/2026

1. INTRODUÇÃO

Este tem como objetivo, relatar a ocorrência no elevador da marca Thyssenkrupp nº 71499 instalado nesta Câmara.

2. OCORRÊNCIA

Realização de reparos, ocorrido no dia 13/02/2026.

3. DIAGNÓSTICO

Conforme orçamento 11961-1/2026 autorizado, foi realizado a energização do equipamento para substituição das peças, porém foi identificado que o sistema apresentou novas falhas, sendo constatado que as peças relacionadas abaixo estão com defeito, necessitando sua substituição, o que impediu que o equipamento voltasse ao seu funcionamento normal.

O equipamento esta parado, aguardando substituição das peças, para podermos colocar o mesmo em funcionamento com segurança para seus usuários. Ressaltamos que durante o processo de reinstalação poderão surgir outros itens que podem estar danificados, pois somente após a instalação dos itens solicitados que poderemos religar os mesmos e realizarmos os testes finais.

4. AÇÕES CORRETIVAS

CABINA


- Substituir 01 Módulo MCC3S;
- Substituir 01 Módulo MPC4L;
- Substituir 03 Lâmpadas led bulbo;
- Aferição das tensões elétricas;
- Teste operacional verificando a confiabilidade do equipamento.

5. CONCLUSÃO

Equipamentos danificados e necessitando serem substituídos.

Diante do exposto, colocamo-nos a disposição para qualquer outro esclarecimento.

Atenciosamente,



Eng. Renato Taborda de Lima
CREA- RS 59256